



UFFICIO VIABILITA'

R.U.P.

piazza delle regioni, 52
85100 - potenza
tel 0971.417111
fax 0971.417384

Annualità 2023 - Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza SP. Ex S.S. n. 19 - da lago Sirino a Pecorone CUP: H35F22001030001

Progetto esecutivo

Numero elaborato :

0 1 1

Titolo elaborato :

Schede sinottiche

Scala:

Data:

Aprile 2024

Progettisti:

Arch. Carmine Amodio Minervino
Coll. Tec. geom. Cataldo Lopardo

Responsabile del Procedimento:

Arch. Carmine Amodio Minervino

| | | | | | | |
|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Rif. Dis. | Data | Rev. | DESCRIZIONE | Disegnato: | Verificato: | Approvato: |

Visto:

Tavola sinottica dello stato di fatto S.P. ex SS n. 19 delle Calabrie

SCHEMA RILIEVO

Data: 12/03/2024

S.P. ex SS n. 19 delle Calabrie da Lago Sirino a Pecorone

Località: Laonegro - Lauria

Pag. 2

| Punto | Coordinate WGS 84 | | |
|---------|-------------------|-------------|------------|
| | Latitudine | Longitudine | Altitudine |
| Foto 01 | | | - |
| | | | - |
| | | | - |

Note:


Intervento n. 1

Criticità rilevata:

Usura della pavimentazione stradale.

Soluzione da intraprendere:

Fornitura e posa in opera di tappeto di usura migliorato.



Rilievo fotografico

Foto n 1



SCHEDA RILIEVO

Data: 12/03/2024

S.P. ex SS n. 19 delle Calabrie da Lago Sirino a Pecorone

Località: Laonegro - Lauria

Pag. 3

| Punto | Coordinate WGS 84 | | |
|---------|-------------------|-------------|------------|
| | Latitudine | Longitudine | Altitudine |
| Foto 02 | | | - |
| | | | - |
| | | | - |

Note:


Intervento n. 2

Criticità rilevata:

Deformazione e ammaloramento della sede stradale.

Soluzione da intraprendere:

Risagoma con conglomerato bituminoso tipo bynder e
posa in opera di tappeto di usura migliorato.



Rilievo fotografico

Foto n 2



SCHEMA RILIEVO

Data: 12/03/2024

S.P. ex SS n. 19 delle Calabrie da Lago Sirino a Pecorone

Località: Laonegro - Lauria

Pag. 4

| Punto | Coordinate WGS 84 | | |
|---------|-------------------|-------------|------------|
| | Latitudine | Longitudine | Altitudine |
| Foto 03 | | | - |
| | | | - |
| | | | - |

Note:


Intervento n. 3

Criticità rilevata:

Deformazione e ammaloramento della sede stradale.

Soluzione da intraprendere:

Risagoma con conglomerato bituminoso tipo bynder e posa in opera di tappeto di usura migliorato.



Rilievo fotografico

Foto n 3



12/03/2024 11:12:22
40,0896N 15,8221E ±7,59m

SCHEMA RILIEVO

Data: 12/03/2024

S.P. ex SS n. 19 delle Calabrie da Lago Sirino a Pecorone

Località: Laonegro - Lauria

Pag. 5

| Punto | Coordinate WGS 84 | | |
|---------|-------------------|-------------|------------|
| | Latitudine | Longitudine | Altitudine |
| Foto 04 | | | - |
| | | | - |
| | | | - |

Note:


Intervento n. 4

Criticità rilevata:

Deformazione e ammaloramento della sede stradale.

Soluzione da intraprendere:

Risagoma con conglomerato bituminoso tipo bynder e posa in opera di tappeto di usura migliorato.



Rilievo fotografico

Foto n 4



12/03/2024 11:12:39
40,0893N 15,8240E ±10,62m

SCHEDA RILIEVO

Data: 12/03/2024

S.P. ex SS n. 19 delle Calabrie da Lago Sirino a Pecorone

Località: Laonegro - Lauria

Pag. 6

| Punto | Coordinate WGS 84 | | |
|---------|-------------------|-------------|------------|
| | Latitudine | Longitudine | Altitudine |
| Foto 05 | | | - |
| | | | - |
| | | | - |

Note:


Intervento n. 5

Criticità rilevata:

Deformazione e ammaloramento della sede stradale.
Barriere esistenti da manutenzionare

Soluzione da intraprendere:

Risagoma con conglomerato bituminoso tipo bynder e
posa in opera di tappeto di usura migliorato.
Barriere da riquotare



Rilievo fotografico

Foto n 5



SCHEMA RILIEVO

Data: 12/03/2024

S.P. ex SS n. 19 delle Calabrie da Lago Sirino a Pecorone

Località: Laonegro - Lauria

Pag. 7

| Punto | Coordinate WGS 84 | | |
|---------|-------------------|-------------|------------|
| | Latitudine | Longitudine | Altitudine |
| Foto 06 | | | - |
| | | | - |
| | | | - |

Note:


Intervento n. 6

Criticità rilevata:

Barriere esistenti da manuttenzionare

Soluzione da intraprendere:

Barriere da riquotare




Rilievo fotografico

Foto n 6



| | | | | |
|--|------------------------------|------------------------|--|--|
| <div>SCHEDA RILIEVO</div> | | | <div>Data: 12/03/2024</div> | |
| <div>S.P. ex SS n. 19 delle Calabrie da Lago Sirino a Pecorone</div> | | | <div>Località: Laonegro - Lauria</div> <div>Pag. 8</div> | |
| <div>Punto</div> | <div>Coordinate WGS 84</div> | | | <div>Note:</div> <div>Intervento n. 7</div> <div>Criticità rilevata:</div> <div>Deformazione e ammaloramento della sede stradale.</div> <div>Soluzione da intraprendere:</div> <div>Risagoma con conglomerato bituminoso tipo bynder e posa in opera di tappeto di usura migliorato.</div> |
| | <div>Latitudine</div> | <div>Longitudine</div> | <div>Altitudine</div> | |
| <div>Foto 07</div> | | | <div>-</div> | |
| | | | <div>-</div> | |
| | | | <div>-</div> | |



SCHEMA RILIEVO

Data: 12/03/2024

S.P. ex SS n. 19 delle Calabrie da Lago Sirino a Pecorone

Località: Laonegro - Lauria

Pag. 9

| Punto | Coordinate WGS 84 | | |
|---------|-------------------|-------------|------------|
| | Latitudine | Longitudine | Altitudine |
| Foto 08 | | | - |
| | | | - |
| | | | - |

Note:


Intervento n. 8

Criticità rilevata:

Deformazione e ammaloramento della sede stradale.


Soluzione da intraprendere:

Risagoma con conglomerato bituminoso tipo bynder e posa in opera di tappeto di usura migliorato.



Rilievo fotografico

Foto n 8



| | | | |
|--|------------------------------|------------------------|---|
| <div>SCHEDA RILIEVO</div> | | | <div>Data: 12/03/2024</div> |
| <div>S.P. ex SS n. 19 delle Calabrie da Lago Sirino a Pecorone</div> | | | <div>Località: Laonegro - Lauria</div> <div>Pag. 10</div> |
| <div>Punto</div> | <div>Coordinate WGS 84</div> | | |
| | <div>Latitudine</div> | <div>Longitudine</div> | <div>Altitudine</div> |
| <div>Foto 09</div> | | | <div>-</div> |
| | | | <div>-</div> |
| | | | <div>-</div> |

Note:


Intervento n. 9

Criticità rilevata:

Usura della pavimentazione stradale.

Soluzione da intraprendere:

Fornitura e posa in opera di tappeto di usura migliorato.



Rilievo fotografico

Foto n 9



SCHEMA RILIEVO

Data: 12/03/2024

S.P. ex SS n. 19 delle Calabrie da Lago Sirino a Pecorone

Località: Laonegro - Lauria

Pag. 11

| Punto | Coordinate WGS 84 | | |
|---------|-------------------|-------------|------------|
| | Latitudine | Longitudine | Altitudine |
| Foto 10 | | | - |
| | | | - |
| | | | - |

Note:


Intervento n. 10

Criticità rilevata:

Deformazione e ammaloramento della sede stradale.

Soluzione da intraprendere:

Risagoma con conglomerato bituminoso tipo bynder e posa in opera di tappeto di usura migliorato.



Rilievo fotografico

Foto n 10



SCHEMA RILIEVO

Data: 12/03/2024

S.P. ex SS n. 19 delle Calabrie da Lago Sirino a Pecorone

Località: Laonegro - Lauria

Pag. 12

| Punto | Coordinate WGS 84 | | |
|---------|-------------------|-------------|------------|
| | Latitudine | Longitudine | Altitudine |
| Foto 11 | | | - |
| | | | - |
| | | | - |

Note:


Intervento n. 11

Criticità rilevata:

Deformazione e ammaloramento della sede stradale.

Soluzione da intraprendere:

Risagoma con conglomerato bituminoso tipo bynder e posa in opera di tappeto di usura migliorato.




Rilievo fotografico


Foto n 11



| | | | | |
|--|------------------------------|------------------------|---|---|
| <div>SCHEDA RILIEVO</div> | | | <div>Data: 12/03/2024</div> | |
| <div>S.P. ex SS n. 19 delle Calabrie da Lago Sirino a Pecorone</div> | | | <div>Località: Laonegro - Lauria</div> <div>Pag. 13</div> | |
| <div>Punto</div> | <div>Coordinate WGS 84</div> | | | <div>Note:</div> <div>Intervento n. 12</div> <div>Criticità rilevata:</div> <div>Deformazione e ammaloramento della sede stradale.</div> <div>Soluzione da intraprendere:</div> <div>Risagoma con conglomerato bituminoso tipo bynder e posa in opera di tappeto di usura migliorato.</div> |
| | <div>Latitudine</div> | <div>Longitudine</div> | <div>Altitudine</div> | |
| <div>Foto 12</div> | | | <div>-</div> | |
| | | | <div>-</div> | |
| | | | <div>-</div> | |



| | | | | |
|--|------------------------------|------------------------|---|---|
| <div>SCHEDA RILIEVO</div> | | | <div>Data: 12/03/2024</div> | |
| <div>S.P. ex SS n. 19 delle Calabrie da Lago Sirino a Pecorone</div> | | | <div>Località: Laonegro - Lauria</div> <div>Pag. 14</div> | |
| <div>Punto</div> | <div>Coordinate WGS 84</div> | | | <div>Note:</div> <div>Intervento n. 13</div> <div>Criticità rilevata:</div> <div>Barriere esistenti da manutenzionare</div> <div>Soluzione da intraprendere:</div> <div>Barriere da riquotare</div> |
| | <div>Latitudine</div> | <div>Longitudine</div> | <div>Altitudine</div> | |
| <div>Foto 13</div> | | | <div>-</div> | |
| | | | <div>-</div> | |
| | | | <div>-</div> | |



SCHEMA RILIEVO

Data: 12/03/2024

S.P. ex SS n. 19 delle Calabrie da Lago Sirino a Pecorone

Località: Laonegro - Lauria

Pag. 15

| Punto | Coordinate WGS 84 | | |
|---------|-------------------|-------------|------------|
| | Latitudine | Longitudine | Altitudine |
| Foto 14 | | | - |
| | | | - |
| | | | - |

Note:


Intervento n. 14

Criticità rilevata:

Deformazione e ammaloramento della sede stradale.

Soluzione da intraprendere:

Risagoma con conglomerato bituminoso tipo bynder e posa in opera di tappeto di usura migliorato.



Rilievo fotografico

Foto n 14



12/03/2024 11:18:40
40,0771N 15,8471E ±19,72m

SCHEMA RILIEVO

Data: 12/03/2024

S.P. ex SS n. 19 delle Calabrie da Lago Sirino a Pecorone

Località: Laonegro - Lauria

Pag. 16

| Punto | Coordinate WGS 84 | | |
|------------|-------------------|-------------|------------|
| | Latitudine | Longitudine | Altitudine |
| Foto varie | | | - |
| | | | - |
| | | | - |

Note:

Intervento barriere

Criticità rilevata:

Terminali divelti e barriere incidentate

Soluzione da intraprendere:

Sostituzione degli elementi danneggiati

Rilievo fotografico



SCHEMA RILIEVO

Data: 12/03/2024

S.P. ex SS n. 19 delle Calabrie da Lago Sirino a Pecorone

Località: Laonegro - Lauria

Pag. 17

| Punto | Coordinate WGS 84 | | |
|------------|-------------------|-------------|------------|
| | Latitudine | Longitudine | Altitudine |
| Foto varie | | | - |
| | | | - |
| | | | - |

Note:

Intervento segnalazione degli ostacoli

Criticità rilevata:

Presenza di ostacoli fissi ai margini della sede stradale

Soluzione da intraprendere:

Installazione segnaletica verticale (Segnalatore di ostacolo)

Rilievo fotografico

